

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.8 BT V8 530 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	07.11 - 1	
步骤编号:	07.11.001 - 00	时间: 1.20 h
描述	右侧后排安全带 -	
有效性	06/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	02/10/2013 - RELEASE 102	已查看 ✓
链接步骤		
09.42.006-02	仅后座座垫-拆卸和重装	
09.46.001-02	后部置物板-拆卸和重装	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	
07.AA.001-	防范措施和保护装置	

07.11.001 00 右侧后排安全带

拆卸

❗ 拆除安全带预紧器时，务必遵循相关说明和安全守则。

07.AA.001-防范措施和保护装置



在蓄电池断开后，在对安全带预紧器操作前，务必至少等待一分钟。

1. 断开蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装


-
2. 拆卸后排坐垫。

09.42.006-仅后座座垫-拆卸和重装

-
3. 拆下行李搁板。

09.46.001-后部置物板-拆卸和重装

-
4. 断开安全带预紧器接插件（1）并旋下固定螺栓（2）。



5. 连同卷收器一起拆卸安全带（1）。



重新安装

6. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
7. 紧固安全带下部固定螺栓（1）至扭矩**40 Nm**。



8. 紧固卷缩器螺栓至扭矩**40** Nm



9. 重新连接蓄电池。

08.20.001-电池-拆卸和重装

10. 使用诊断设备执行测试程序。

11. 更换安全带预紧器时，需使用诊断设备测试整个安全气囊系统。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.8 BT V8 530 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	07.11 - 1	
步骤编号:	07.11.003 - 00	时间: 1.10 h
描述	中央后排安全带 -	
有效性	06/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 98	第一次发布
链接步骤		
07.11.005-00	后部左侧带扣-拆卸/重装或更换	
09.46.001-02	后部置物板-拆卸和重装	

07.11.003 00 中央后排安全带


拆卸

1. 拆卸行李搁板。

09.46.001-后部置物板-拆卸和重装

2. 拆卸左侧座椅安全带搭扣连接部位。

3. 松开螺栓并连同相关安全带一起拆下卷缩器（1）。



安装

4. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
5. 紧固卷缩器螺栓至扭矩**40 Nm**。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.8 BT V8 530 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	07.11 - 1	
步骤编号:	07.11.004 - 00	时间: 0.55 h
描述	后部右侧带扣 -	
有效性	06/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	02/10/2013 - RELEASE 102	已查看 ✓
链接步骤		
09.42.006-02	仅后座座垫-拆卸和重装	


07.11.004 00 后部右侧带扣

拆卸

1. 拆卸后排坐垫。

09.42.006-仅后座座垫-拆卸和重装

2. 旋下螺母并拆卸右侧和中间座椅安全带搭扣连接部位（1）。



重新安装

3. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。
4. 拧紧右侧和中间座椅安全带搭扣连接部位的螺母至扭矩**40 Nm**