

C1126 - 上一次运转时主油压缸持续作用却未减速故障

故障码检修

C1126 - 上一次运转时主油压缸持续作用却未减速故障

1

2

3

4

5

BRC

7





8

9

10

11

12



gpk52wB22

C1126 - 上一次运转时主油压缸持续作用却未减速故障

故障码检修

故障设定条件

当先前的点火周期结束时已出现“主油压缸持续作用却没有减速”的故障，而且尚未消除，则此故障会被设定。此故障码设定的目的是为了防止当“主油压缸持续作用却没有减速”的故障发生时，所产生的错误动作。其原因为“主油压缸持续作用却没有减速”的测试，需在车辆行驶达到一定的条件下才能被执行。

可能故障原因

- (1) 液压控制单元(HCU)故障。
- (2) ABS/ESC电气单元故障。

诊断程序

请参阅BRC-216，“C1124 - 主油压缸持续作用却没有减速故障”。