

P1696 - 应答器授权失效

1

有关P1696-应答器授权失效的故障码检修，请参阅以下的说明。

EC

未配备I-KEY车型：请参阅 BL-365, "B1212 – 应答器授权失效"。 3

配备I-KEY车型：请参阅 BL-485, "B1212 – 应答器授权失效"。 4

5

6

7

8

9

10

11

12