

< 症状诊断 >

症状诊断

可听见电磁噪声

说明

INFOID:0000000009807545

A

当在陡坡上加速 (大输出扭矩) 时, 牵引电机的电磁噪音可能会变得较为明显。

当 IGBT 交换频率因牵引电机逆变器内部 IGBT 温度高而被牵引电机逆变器降低时, 则会发生这一情况。这并不表明牵引电机逆变器性能或控制有故障。

该现象是一种保护控制。请参见 [TMS-36, "保护控制"](#)。

TMS

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P