

前线束(G4LC : KAPPA 1.4L MPI) (11)

CV20-11

E127-L 左大灯(双重功能类型)

维修配件号	1879002340AS
供应商配件号	HP066-08021
供应商配件名称	KUM_XWP_08F



- | | | | |
|--------|------------------------------------|------|-----------------------|
| 1. L | 大灯近光&远光:
发动机室接线盒
(保险丝-左大灯远光) | 5. B | 大灯近光&远光:
搭铁(GE102) |
| 2. G | 远光电磁执行器:
发动机室接线盒
(保险丝-左大灯远光) | 6. B | 远光电磁执行器:
搭铁(GE102) |
| 3. G/O | 转向灯:
BCM (前转向信号灯) | 7. B | 转向灯:
搭铁(GE101) |
| 4. G/O | 左静态转弯灯:
BCM (左静态转弯灯) | 8. B | 静态转弯灯:
搭铁(GE102) |

E127-R 右大灯(双重功能类型)

维修配件号	1879002340AS
供应商配件号	HP066-08021
供应商配件名称	KUM_XWP_08F



- | | | | |
|--------|------------------------------------|------|-----------------------|
| 1. L | 大灯近光&远光:
发动机室接线盒
(保险丝-右大灯远光) | 5. B | 大灯近光&远光:
搭铁(GE103) |
| 2. G | 远光电磁执行器:
发动机室接线盒
(保险丝-右大灯远光) | 6. B | 远光电磁执行器:
搭铁(GE103) |
| 3. L/O | 转向灯:
BCM (前转向信号灯) | 7. B | 转向灯:
搭铁(GE103) |
| 4. G/B | 左静态转弯灯:
BCM (右静态转弯灯) | 8. B | 静态转弯灯:
搭铁(GE103) |

E128 制动助力器真空压力传感器

维修配件号	9999900089AS
供应商配件号	7283-5880-10
供应商配件名称	YAZ_090WP_03F



- | | | | |
|--------|---------------------|------|-----------------|
| 1. L/B | PCM/ECM (传感器信号) | 3. R | PCM/ECM (传感器电源) |
| 2. L/O | [A/T] : PCM (传感器搭铁) | | |
| L | [M/T] : ECM (传感器搭铁) | | |

E129 空调压力传感器

维修配件号	1879000056AS
供应商配件号	MG642605-5
供应商配件名称	KET_040WP_03F



- | | | | |
|--------|--------------|-------|--------------|
| 1. O/B | PCM/ECM (搭铁) | 3. Br | PCM/ECM (电源) |
| 2. L | PCM/ECM (信号) | | |

E130 MDPS模块

维修配件号	不可用
供应商配件号	MG655675-40
供应商配件名称	KET_375_02F



- | | | | |
|------|-------------------------|------|-----------|
| 1. R | 发动机室接线盒
(组合保险丝-MDPS) | 2. B | 搭铁(GE107) |
|------|-------------------------|------|-----------|