

检查

禁止检查、添加和更换分动器油。

- 因为出厂时已为分动器充满了(ATF SHELL TF0870B)油，因此禁止检查、添加和更换分动器油。
- 无需检查并更换分动器油。
- 无排放螺塞。
- 如果出现与分动器(AWD)油相关的故障代码，必须更换分动器总成。