

前线束(4)

CV20-4

E22 前右轮速传感器

维修配件号	1879005365AS
供应商配件号	HP406-02021
供应商配件名称	KUM_060WP_2F



1. R 信号: 集成制动控制总成

2. L 电源: 集成制动控制总成

E23 空调压力传感部


维修配件号	1879000056AS
供应商配件号	MG642605-5
供应商配件名称	YAZ_040WP_03F


1. Br ECM(搭铁)
2. Gr ECM(信号)

3. P/B ECM(电源)

E25 制动灯开关

维修配件号	不可用
供应商配件号	HK265-04011
供应商配件名称	KUM_060_04F


1. P/B IGPM(保险丝-F9)
2. L/O ECM、HPCU、
集成制动控制总成

3. P IGPM(保险丝-F34)
4. G ECM、BCM、HPCU、
集成制动控制总成、
IGPM(IPS控制模块)、
智能钥匙控制模块

E29 防盗警报喇叭

维修配件号	1898004242AS
供应商配件号	35825-0211
供应商配件名称	MLX_HORN_02F_FILTER



1. B 搭铁(GE05)

2. R PCB接线块
(防盗警报喇叭继电器)

E31 发动机罩开关(左舵)

维修配件号	1898006940AS
供应商配件号	MG653494-5
供应商配件名称	KET_090IWP_02F_ASM



1. B 搭铁(GE05)

2. G IGPM(IPS控制模块)

E31R 发动机罩开关(右舵)

维修配件号	9999900027AS
供应商配件号	PPI0000476
供应商配件名称	FCL_PAEWP_02F



1. B 搭铁(GE05)

2. G IGPM(IPS控制模块)