

线束连接(8)

CV90-8

FF05 底板至后右轮速传感器延伸线束连接

- 底板线束

WRC配件号	1898002047AS
供应商配件号	MG641221-5
供应商配件名称	KET_090IWP_02M



- 后右轮速传感器延伸线束


WRC配件号	1898000768AS
供应商配件号	368354-1
供应商配件名称	AMP JPT-02F



FR11 底板至后保险杠线束连接


- 底板线束

维修配件号	不可用
供应商配件号	HP281-12020
供应商配件名称	KUM_TWP_12M



- 后保险杠天线


维修配件号	1879003175AS
供应商配件号	HP285-12021
供应商配件名称	KUM_TWP_12F



FR21 后备箱门延伸线束至底板线束连接

- 后备箱门延伸线束

维修配件号	9999900170AS
供应商配件号	2109272-1
供应商配件名称	AMP_025060250_22F



- 底板线束

维修配件号	不可用
供应商配件号	5021-0249
供应商配件名称	KSC_025060110_22M

