


线束连接(9)

CV90-9

FS11 底板至驾驶席座椅线束连接


- 底板线束

维修配件号	1879002003AS
供应商配件号	MG654687
供应商配件名称	KET_02509_28F



- 驾驶席座椅线束

维修配件号	1879002011AS
供应商配件号	MG644690
供应商配件名称	KET_02509HYB_26M



FS21 底板至助手席座椅线束连接

- 底板线束

维修配件号	不可用
供应商配件号	2005431-1
供应商配件名称	AMP_02509_34F



- 助手席座椅线束


维修配件号	不可用
供应商配件号	2005434-1
供应商配件名称	AMP_02509HYB_34M



FS31 底板至后座椅线束连接

- 底板线束

维修配件号	1898004964AS
供应商配件号	936201-1
供应商配件名称	AMP_090III_16F



- 后座椅线束

维修配件号	1898004956AS
供应商配件号	936211-1
供应商配件名称	AMP_090III_16M

