

前线束(G4LC : KAPPA 1.4L MPI)(6)

CV20-6

E105-1 机油控制阀#1(进气)

维修配件号	9999900208AS
供应商配件号	MG640864-5
供应商配件名称	KET_090WP_02F



1. P PCM/ECM(OCV进气) 2. W 发动机室接线盒(保险丝-ECU2)

E105-2 机油控制阀#2(排气)

维修配件号	9999900208AS
供应商配件号	MG640864-5
供应商配件名称	KET_090WP_02F



1. Gr PCM/ECM(OCV排气) 2. W 发动机室接线盒(保险丝-ECU2)

E106 发电机

维修配件号	1898007348AS
供应商配件号	MG643302-5
供应商配件名称	KET_090IWP_03F



1. G PCM/ECM(COM) 3. Gr [A/T]PCM(PWM输入)
2. L 仪表盘(发电机_L_输入) Y/B [M/T]ECM(PWM输入)

E107 前雨刮器电机

维修配件号	1879001075AS
供应商配件号	HP125-05021
供应商配件名称	KUM_090WMC_05F



1. Br 高速:组合开关 4. G 低速:组合开关
2. P 室内接线盒 (保险丝-雨刮器2) 5. B 搭铁(GE102)
3. Gr 发动机室接线盒(保险丝-雨刮器), 组合开关 6. -

E108 输入速度传感器

维修配件号	不可用
供应商配件号	MG641295-4
供应商配件名称	KET_SSD_03F



1. L PCM(搭铁) 3. O 室内接线盒(保险丝-TCU2)
2. P PCM(信号)

E109 输出速度传感器

维修配件号	1890903113AS
供应商配件号	MG641234-5
供应商配件名称	KET_SSD_03F



1. G PCM(搭铁) 3. W 室内接线盒(保险丝-TCU2)
2. Y PCM(信号)