


后保险杠线束(2)

CV50-2

R26 后视摄像头

维修配件号	1879004332AS
供应商配件号	HP285-08021
供应商配件名称	KUM_TWP_08F



- | | | | |
|--------|-------------|------|-------------|
| 1. B/O | 摄像头屏蔽 | 4. L | 视频(-): |
| 2. - | - | | 音频/视频&导航控制器 |
| 3. O | 视频(+): | 5. - | - |
| | 音频/视频&导航控制器 | 6. R | 摄像头蓄电池电源: |
| | | | 音频/视频&导航控制器 |