

修改注意事项

PFP:00000

主要修改项

CCS000R1

- 没有使用 AT 的 VQ35DE 发动机车型。
- 已添加 AT 的 QR20DE 发动机车型。
- 已修改变速箱型号编号。(对于 VQ23DE 发动机车型)
- 调整了线路图以增加 QR20DE 发动机规格。
- 由于 TCM 发生变化, 删除了自诊断项目“THROTTLE POSI SEN”和“INITIAN START”。
- 已删除“ACCELERATOR PEDAL POSITION (APP) SENSOR”的诊断步骤。

A

B

AT

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M