

P060A ECM

DTC 逻辑

INFOID:0000000013664225

DTC 检测逻辑

DTC 编号	CONSULT 屏幕术语 (故障诊断内容)	DTC 检测条件	可能的原因
P060A	控制模块 (内部控制模块监控处理器性能)	ECM 内部监控处理器故障。	ECM

DTC 确认步骤

1. 先决条件

1. 将点火开关转至 OFF，并等待至少 10 秒钟。
2. 将点火开关转至 ON。
3. 将点火开关转至 OFF，并等待至少 10 秒钟。

测试条件:

进行下面的步骤前，应先确认点火开关在 ON 位置时蓄电池电压高于 11 V。

>> 转至 2。

2. 执行 DTC 确认步骤

1. 起动发动机，等待至少 10 秒钟。
2. 将点火开关转至 OFF，并等待至少 10 秒钟。
3. 重复步骤 1 和步骤 2 的操作 5 次。
4. 将点火开关转至 ON。
5. 检查第一行程 DTC。

是否检测到第一行程 DTC?

- 是 >> 转至 [EC-684, "诊断步骤"](#)。
- 否 >> 检查结束

诊断步骤

INFOID:0000000013664226

1. 执行 DTC 确认步骤

1. 将点火开关转至 ON。
2. 清除 DTC。
3. 执行 DTC 确认步骤。请参见 [EC-684, "DTC 逻辑"](#)。

是否再次显示第一行程 DTC P060A?

- 是 >> 更换 ECM。请参见 [EC-792, "拆卸和安装"](#)。
- 否 >> 检查结束