

< DTC/ 电路诊断 >

U1010 控制单元 (CAN)

DTC 说明

INFOID:0000000012194794

DTC 检测逻辑

DTC 编号	CONSULT 屏幕项目 (故障诊断内容)	DTC 检测条件	
		诊断条件	一直
U1010-49	控制单元 (CAN) [控制单元 (CAN)]	信号 (端子)	-
		阈值	自动后背门控制单元检测到内部 CAN 通信电路故障
		诊断延迟时间	-

可能原因

自动后背门控制单元

失效 - 保护

禁止自动后背门系统所有功能

DTC 确认步骤

1. 执行 DTC 确认步骤

1. 将点火开关转至 OFF。
2. 将点火开关转至 ON，并等待 2 秒钟或以上。
3. 检查“自动后背门”的“自诊断结果”。

是否显示 DTC “U1010-49”?

- 是 >> 请参见 [DLK-189, "诊断步骤"](#)。
- 否 -1 >> 修理前检查故障症状：请参见 [GI-43, "间歇性故障"](#)。
- 否 -2 >> 修理后进行确认：检查结束

诊断步骤

INFOID:0000000012194795

1. 更换自动后背门控制单元

当检测到 DTC “U1010-49” 时，更换自动后背门控制单元。

- >> 更换自动后背门控制单元。请参见 [DLK-359, "拆卸和安装"](#)。

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P

DLK