

DTC 说明

NISHW 0000000008894888

DTC DETECTION LOGIC (DTC 检测逻辑)

DTC	CONSULT 屏幕项目 (故障诊断内容)	DTC 检测状况
P062F	EEPROM (内部控制模块 EEPROM 错误)	在将钥匙开关转至 ON (接通) 位置时, 检测到闪存错误。

POSSIBLE CAUSE (可能原因)

- TCM (闪存)
- 线束或接头

[TCM 电源 (备用) 电路开路或短路]

FAIL-SAFE (失效-保护)

相比正常行驶时无变化。