

## DTC 说明

NISHW 000000008894905

## DTC DETECTION LOGIC (DTC 检测逻辑)

DTC	CONSULT 屏幕项目 (故障诊断内容)	DTC 检测状况
P0715	INPUT SPEED SENSOR A (输入转速传感器 A)	以下诊断情况下, 主动转速传感器值低于 150 rpm 持续 5 秒钟或更长时间: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 诊断条件               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 从动皮带轮转速: 1,000 rpm 或更高</li> <li>◦ TCM 电源电压: 大于 11 V</li> </ul> </li> </ul>
	(输入/涡轮转速传感器 A 电路)	以下诊断情况下, 主动转速传感器值为 240 rpm 或更低持续 500 毫秒或更长时间: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 诊断条件               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 10 ms 之前的主动皮带轮转速: 1,000 rpm 或更高</li> <li>◦ TCM 电源电压: 大于 11 V</li> </ul> </li> </ul>

## POSSIBLE CAUSE (可能原因)

- 线束或接头  
(主动转速传感器电路开路或短路)
- 主动转速传感器

## FAIL-SAFE (失效-保护)

- 换挡冲击大
- 起动机慢
- 加速慢
- 车速未增加
- 锁定未执行