

U016681-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
U016681	PTC LIN应答错误	1.PTC LIN应答错误

故障诊断步骤

①更换PTC水加热器	
	<p>a. 更换新的PTC水加热器，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。</p>