

B00012D-故障诊断**故障码说明**

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B00012D	驾驶员安全气囊回路 搭线	1. 主驾驶员安全气囊线束故障 2. 时钟弹簧故障 3. 主驾驶员安全气囊故障 4. 安全气囊控制单元故障

故障诊断步骤

①一般检查	<p>a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。 b. 检查主驾驶员安全气囊线束是否存在损坏、断裂等现象。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>去步骤2。 否>>维修或更换主驾驶员安全气囊线束。</p>
②检查安全气囊控制单元至时钟弹簧之间的线束	<p>A12A1S02D18003</p> <p>a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。 b. 断开安全气囊控制单元线束接插件BD37和时钟弹簧线束接插件IP59。 c. 用数字万用表测量BD37的23号针脚与24号针脚之间的电阻，检查安全气囊控制单元至时钟弹簧之间的线束是否相互短路。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>去步骤3。 否>>维修或更换安全气囊控制单元至时钟弹簧之间的线束。</p>
③检查时钟弹簧	<p>a. 更换新的时钟弹簧，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>去步骤4。</p>
④检查主驾驶员安全气囊	

故障诊断步骤 (续)

	<p>a. 更换新的主驾驶员安全气囊，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？</p> <p>是>>故障排除。</p> <p>否>>去步骤5。</p>
⑤更换安全气囊控制单元	<p>a. 更换新的安全气囊控制单元，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？</p> <p>是>>故障排除。</p> <p>否>>从其他症状查找原因。</p> <p>● 注意:</p> <p>■ 更换安全气囊控制单元后，需用诊断仪进行安全气囊控制单元重新标定。</p>