

检查真空系统

所需要的专用工具和维修设备

t 手动真空泵 -VAS 6213-

工作步骤

- 在整个真空系统中检测所有真空管路是否：
 - t 裂缝
 - t 啮齿动物齿痕
 - t 压扁
 - t 透气位置和其它泄漏
- 检查连接至电磁阀的以及从电磁阀至各个部件的真空管路。
- 如果故障存储器中有记录，则检查连接至相关部件的真空管路以及其余的真空管路。
- 如果不能利用手动真空泵 -VAS 6213- 建立压力或者压力立即降低，则检查手动真空泵和连接软管的密封性。

