

² 右驾驶车型

[返回到一览表](#) → [相关章节](#)。

安装位置 副驾驶员侧后部电离发生器 -J1108-

安装位置

在左侧仪表板的中央管道上，驾驶员侧仪表板盖板后。

精通汽修在线平台

