



17.1.2 示意图和布线图

17.1.2.1


自动换档控制示意图(电源、搭铁、串行数据)



自动换档控制示意图(变速器传感器和开关)



自动换档控制示意图(变速器电子阀)



自动换档控制示意图(换档杆模块)

