


低速档和倒档离合器总成和低速档和倒档离合器片的安装



低速档和倒档离合器总成和低速档和倒档离合器片的安装

插图编号	部件名称
1	低速档和倒档离合器总成(OWC) 注意: <ul style="list-style-type: none"> • 低速档和倒档离合器总成应在一个方向上自由旋转，在相反方向上锁止。在其设计旋转方向上转动离合器总成并倾听/感觉离合器的棘轮。 • 在阀体朝向6点钟位置时，将低速档和倒档离合器总成的大平面区域对齐至2点钟和5点钟位置之间。
2	低速档和倒档离合器底板
3	低速档和倒档离合器片总成（数量：3）

插图编号	部件名称
4	低速档和倒档离合器片（数量：3） 注意: 在阀体朝向6点钟位置时，将低速档和倒档离合器片的大平面区域对齐至2点钟和5点钟位置之间。
5	低速档和倒档离合器压盘（波形） 注意: <ul style="list-style-type: none"> • 在阀体朝向6点钟位置时，将低速档和倒档离合器压盘的大平面区域对齐至2点钟和5点钟位置之间。 • 确保安装正确的波形片。1-2-3-4档离合器与低速档和倒档离合器波形片非常相似，但是，低速档和倒档离合器波形片稍薄。