

17. 03检查与诊断

变速器总成主要性能检测要求

- 1. 手动换档顺序：依次加、减档。
- 2. 检查各档换档：应灵活、无卡滞、无乱档、无跳档，换档换位操作无异常，换位清楚，摘档后回位有力，测试过程中无渗漏现象；换档时可从倒档换至五档，不能从五档换至倒档。
- 3. 异常噪声：按样品检查各档位的噪音，应不大于选定的样品。
- 4. 倒车灯开关总成：倒车灯在倒档位置应“亮”，其它档位应“熄灭”。

17. 04技术规格

表一：各挡位传动比

最大输入扭 矩（N.m）	各挡传动比							里程表齿 数比
	档位	一档	二档	三档	四档	五档	倒档	
110	总传 动比	4.101	2.304	1.675	1.227	1.00	4.722	17/5

