

变速驱动桥

自动变速箱 14-1

传动系统 / 车桥 16-1



安全气囊 (SRS)（如果自动变速箱需要保养）

Odyssey SRS 配有气囊，包括方向盘毂中的驾驶员气囊、手套箱上面的仪表板中的乘客气囊、前排座椅安全带卷收器中的安全带张紧器、车顶侧的侧窗帘式气囊和前排座椅靠背中的侧气囊。本维修手册中包括安全维修 **SRS** 所必需的信息。目录页中标有星号 (*) 的项目包括或在 **SRS** 零件附近。这些部件的维修、拆解或更换需要特别小心并使用专用工具，且应由授权的本田经销商操作。

- 在严重的正面或侧面碰撞事故中，**SRS** 失效可导致人员伤亡，为防止其失效，所有 **SRS** 的维修工作必须由授权的本田经销商操作。
- 包括 **SRS** 错误拆卸和安装在内的不当维修程序，可导致气囊、侧气囊和 / 或侧窗帘式气囊意外打开而导致人员受伤。
- 点火开关置于 **ON (II)** 位置时，或点火开关转至 **LOCK (0)** 位置后至少 **3** 分钟内，不要撞击或碰撞 **SRS** 单元、正面碰撞传感器或侧面碰撞传感器或卫星安全传感器；否则系统可能在碰撞中失效，或者气囊可能展开。
- **SRS** 电气插接器可通过黄色代码识别。相关零部件位于转向柱、前扶手箱、仪表板、仪表板下面板、手套箱上面的仪表板、前排座椅、车顶侧和地板周围。不要在这些电路上使用电气测试设备。

