

安全注意事项

维修信息

本手册的维修信息供合格的、专业技术人员使用。未经适当培训、未使用正确工具和设备而试图进行维修，会对本人或他人造成人身伤害。这种行为可能也会损坏车辆或造成危险状况。

本手册说明了用于执行维修的正确方法及程序。某些程序需要使用专门设计的工具和指定设备。打算使用非本田推荐的更换零件、维修程序或工具的人员，必须确定对其自身安全和车辆安全操作的风险。

如果需要替换零件，使用零件号正确的零件，或同等零件。我们强烈建议不要使用劣质的更换零件。

客户安全须知

正确的维修对于客户安全和车辆可靠性是绝对必须的。维修车辆时的任何失误或疏忽会导致错误操作、车辆损坏或伤害他人。

 **警告**

不当修理可造成危险状况，从而导致客户或其他人员严重受伤或死亡。
严格遵循本手册和其它维修材料中的程序及注意事项。

自身安全须知

由于本手册供专业维修技术人员使用，所以未提供很多关于基本车间安全操作（例如，高温零件 - 戴上手套）的警告。如未接受车间安全操作培训或对自身安全维修操作知识不够自信，建议不要试图执行本手册中说明的程序。

 **警告**

未正确遵循说明和预防措施会导致自身严重受伤或死亡。
严格遵循本手册中的程序和预防措施。

以下提供一些最重要的一般维修安全注意事项。然而，我们不可能对执行维修操作时产生的每个可能危险提出警告。只有您自己能决定是否应该执行给定的任务。

重要安全注意事项

- 确保已清楚理解所有基本车间安全操作、穿着适当的工作服并使用安全设备。执行所有维修工作时，遵循以下注意事项：
 - 开始修理前，阅读所有说明，并确保具有安全和完整执行工作所需的工具、更换或修理零件及技能。
 - 锤打、钻孔、研磨或在加压气体或液体、弹簧或其他储能零部件周围工作时，使用适当的安全眼镜、护目镜或面罩保护眼睛。如果有任何可疑情况，请戴上眼罩。
 - 必要时，使用其他保护性穿戴，比如手套或安全鞋。搬运高温或锋利的零件可导致严重的灼伤或割伤。在抓握可能造成危害的东西时，先停下来戴上手套。
 - 在室外举升车辆时，保护自身及其他人员。无论何时使用举升机或千斤顶举升车辆时，确保车辆始终牢固支撑。并使用千斤顶支架。
 - 焊接时，穿戴专用的焊接头盔、手套和安全鞋保护自身。高温零件会导致灼伤，在高温零件部位工作前，使零件冷却。
 - 喷漆时，佩戴专用的口罩、眼罩和手套，保护自身免受油漆或有害化学物质的伤害。仅在通风良好的专用喷漆室内喷漆。

特殊信息

本手册使用方法

本手册适用于 2009 Odyssey 系列车型发生碰撞后的维修，描述了更换车身损坏零件相关的工作。

实际使用本手册前，请通读并熟悉这些操作指南。

注意：规格、线束位置和安全支架支撑点等的详细信息，请参见相应的 Odyssey 维修手册。

此外，为便于操作，我们已完成并引进下列手册。在进行工作前，我们强烈建议您参考这些手册。

- 车身修理手册 - 油漆基础 P/N 62PRM30，涂装修理概要。
- 车身修理手册 - 车身基础 P/N 62BRM30，车身修理概要。
- 车身修理手册 - 油漆基础增补篇 P/N 62PRM31 和 P/N 62PRM32。
- 车身修理手册 - 车身基础增补篇 P/N 62BRM31。

特殊信息

 **警告**

若不遵守这些指示，可能导致死亡或严重受伤。

 **警示**

若不遵守这些指示，可能导致受伤。

注意：此处给出有用的信息。

 **警示**

本手册不包括标准车间工艺、安全性原则和维修操作的详细描述。

请注意本手册包括了可能造成人身伤害、车辆损坏或使它不安全的一些特定维修方法的警告和告诫。请理解这些警告不能涵盖所有可能的维修方式，这些方式无论是否由本田推荐，也不能涵盖每种方式可能产生的危险后果，本田也不可能调查所有这些方式。所使用的维修程序或工具，无论是否由本田推荐，都必须彻底保证不能危及人身安全或车辆安全。

本手册中包含的所有信息是基于印刷时可得到的最新产品信息。我们保留未经通知随时更改的权力。未经出版者的事先书面许可，不得将该手册的任何部分复制、存储在检索系统或以任何方法（电子、机械、影印、录制）传送。包含文字、图像和表格在内。



本田技研工业株式会社
维修出版办公室

符号

更换


拆卸 / 安装中的焊接符号包括以下含义。

- ×：2 钢板点焊
- ⊗：3 钢板点焊
- ⊠：4 钢板点焊
- ：MIG 塞焊
- ◐：MIG 焊接
- L= 焊接长度，单位：mm (in.)
- ()：焊接点数量



车身尺寸图

车身测量尺寸表示详图中所示的定位凸台和 / 或定位孔前端或上边缘之间的距离。



然而，车架修理图中的测量点始终是定位孔的中心。

防锈

以下这类图示表示了要涂抹密封胶的部位。

