

## 鼓风机和加热器控制及空调系统不工作

### 诊断程序

可能原因：空调控制单元故障

[进行空调控制电源和搭铁电路故障排除](#)

### 并检查

- [空调控制 DTC](#)
- 仪表板下保险丝/继电器盒中的 B1 号 (7.5 A) 保险丝熔断
- G506 搭铁不良
- 端子连接不良或连接松动