


## DTC 故障排除: B1B09



**DTC B1B09:** 来自 VSA 调制器控制器单元的转向角传感器故障信息

DTC 说明	DTC
B1B09 自 VSA 调节器控制单元的转向角传感器故障信息	

DTC (转向灯主动控制单元)

1. 问题确认:

- 1. 使用 HDS 清除 DTC。
- 清除 DTC
- 2. 将车辆转至 OFF(LOCK) 模式, 然后转至 ON 模式。
- 3. 等待至少 6 秒钟。
- 4. 使用 HDS 检查 DTC。

DTC 说明	DTC
B1B09 自 VSA 调节器控制单元的转向角传感器故障信息	

是否显示 DTC B1B09 ?

- 是 转至显示的 VSA 系统 DTC 故障排除。 ■
- 否 间歇性故障, 此时系统正常。检查是否松动或连接不良。 ■