

**DTC 1404: 音响错误 4 (DVD 错误)**

注意:

- [首先检查车辆 12 V 蓄电池状态。](#)
- 内置 DVD 播放机存在问题或插入不可播放的光盘时, 将设置该音响 DTC。
- [排除故障前, 确保遵循一般故障排除信息。](#)

1. 故障确认:

- 1. [清除硬件故障码。](#)
- 2. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式, 然后再转为 ON 模式。
- 3. 将光盘插入音响单元, 播放光盘, 然后弹出光盘。
- 4. [检查硬件故障码。](#)

是否显示 DTC 1404 ?

是 重现故障, 转至步骤 2。

否 间歇性故障, 此时系统正常。■

2. 光盘检查:

- 1. [清除硬件故障码。](#)
- 2. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式, 然后再转为 ON 模式。
- 3. 将已知良好的光盘插入音响单元, 播放光盘, 然后弹出光盘。
- 4. [检查硬件故障码。](#)

是否显示 DTC 1404 ?

是 [更换音响单元。](#) ■

否 原来的光盘故障。■