

用于输入和输出的 USB 充电器单元连接器

USB 充电器单元 3 针插接器



阴端子的线束侧

孔	端子名称	说明
1	GND	USB 充电器单元 (G503) 的搭铁
2	ACC	配件电源
3	+B BACK UP	连续电源