


车辆 : 308 (T9)		OPR : 10000	
范围	基本看法	功能	保险丝1032分配
部件			
T9103201	保险丝1032分配		



d3ap65lp

Fig. D3AP65LP




Fig. D3AP65MP

保险丝1032分配			
保险丝	A	电源	匹配
F13	60A	+ CPC	驾驶室保险丝盒3
F16	70A	+ CPC	预热—延时加热装置
F17	50A	+ CPC	未使用
F18	50A	+ BAT	未使用
F19	40A	+ CPC	dispositif maintien tension centralisé
F20	30A	+ BAT	预留12伏插口
F1	80A	+ BAT	座舱继电器保险丝盒3
F2	70A	+ BAT	智能控制盒
F3	50A	+ BAT	检查ECU稳定性
F4	15A	+ BAT	未使用
F5	40A	+ BAT	检查ECU稳定性
F9	125A	+ CPC	保险丝盒继电器面板
F10	60A	+ CPC	智能控制盒
F11	40A	+ BAT	驾驶室保险丝盒5
F8	80A	+ BAT	relais direction assistée ou calculateur direction assistée
F12	60A	+ CPC	驾驶室保险丝盒3
F21	5A	+ BAT	未使用
F22	5A	+ BAT	- Battery charge status control unit
F23	60A	+ BAT	2-speed cooling fan (GMV) control unit
F24	40A	+ CPC	空调鼓风机
F25	-	-	-
F26	60A	+ CPC	未使用
F27	80A	+ BAT	3 继电器保护开关单元

PSA Peugeot Citroen的所有权

10/07/2016