


车辆：308 (T9)		OPR：10000	
范围	基本看法	功能	保险丝BFH3的分配
部件			
T9BFH301	保险丝BFH3的分配		



d3ap65qp

Fig. D3AP65QP




Fig. D3AP65RP

保险丝BFH3的分配

保险丝	A	电源	匹配
F1	40A	+ CPC	加热后风窗
F2	7,5A	+ CPC	加热式后视镜
F3	15A	+ BAT	boîtier fusible habitacle 5 pour taxi
F4	15A	+ BAT	可翻折后视镜
F5	30A	+ CPC	moteurs lève-vitres arrières
F6	30A	+ CPC	moteurs lève-vitres avants
F7	25A	+ CPC	加热式座椅
F8	20A	+ CPC	230 V插座
F9	30A	+ CPC	未使用
F10	40A	+ CPC	未使用
F11	5/20A	+ CPC	boîtier servitude générique remorque 7/13 voies
F12	30A	+ CPC	siège électrique à mémorisation et massant conducteur
F13	40A	+ CPC	未使用
F14	30A	+ CPC	siège massant passager
F15	25A	+ CPC	store électrique velum
F16	5A	+ CPC	platine commande lève-vitres/rétroviseur conducteur multiplexé
F17	10A	+ CPC	未使用
F18	25A	+CPC	音频放大器
F19	7,5A	-	未使用
F20	7,5A	-	未使用
F21	3A	+ BAT	免提进入和起动
F22	20A	-	未使用
F23	3A	-	未使用
R1	-	+ CPC	rétroviseur rabattable droit
R2	-	+ CPC	rétroviseur rabattable gauche
R3	-	+ CPC	加热式后挡风玻璃和后视镜

PSA Peugeot Citroen的所有权

10/07/2016