

P025A13

故障代码定义：油泵使能控制电路开路。

故障代码报码条件：硬件电路自诊断。

故障可能原因：

- › 低压油泵控制电路开路。
- › ECM 对应的低压油泵引脚开路。

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查执行器端是否开路	维修线束	转第 4 步
4	检查 ECM 端对应的执行器引脚是否开路	检修 ECM	转第 5 步
5	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常

