

清洁并去除粘结剂残留物

- 在粘结固定板30 ~ 60分钟后, 小心地撕除固定胶带。
- 在粘结剂未完全固化前用刮刀小心地将多余的粘结剂去除。
- 然后用清洁剂清洁。