

上汽大众辉昂
(Phideon) 轿车


安装位置

编号 803 / 1

版本 08.2017

继电器

继电器一览



1 - 排水槽左侧电控箱内的继电器

- 继电器座位置 → 章节


2 - 左侧仪表板下方的继电器

- 继电器座位置 → 章节

3 - 行李箱内右侧的继电器

- 继电器座位置 → 章节 (截至 2017 年 8 月)
- 继电器位置 → 章节 (自 2017 年 8 月起)

排水槽左侧电控箱内的继电器



1 - 二次空气泵继电器 -J299-

- 插头座 1
- 继电器序列号 (645)
- 仅用于带 3.0 升发动机的汽车
- 用于带混合动力驱动的汽车

2.1 - 起动机继电器 -J53-

- 插头座 2.1
- 继电器序列号 (646)

2.2 - 起动机继电器 2 -J695-

- 插头座 2.2
- 继电器序列号 (646)

3 - 发动机部件供电继电器 -J757-


- 插头座 3
- 继电器序列号 (645)

4 - 主继电器 -J271-

- 插头座 4
- 继电器序列号 (645)

5 - 未占用

左侧仪表板下方的继电器



1.1 - 未占用

1.2 - 信号喇叭继电器 -J413-

□ 插头座 1.2

□ 继电器序列号 (646)

2.1 - 未占用

2.2.1 - 新鲜空气鼓风机保险丝 1 -S97- , 40A

2.2.2 - 车载电网控制单元保险丝 -S287- , 30A

3.1 - 未占用


3.2.1 - ABS 控制单元的保险丝 1 -S123- , 40A

3.2.2 - 保险丝 1 (30) -S204- , 40A

□ 仅适用于带了音响系统的汽车

4 - 未占用

行李箱内右侧的继电器 (截至 2017 年 8 月)



1.1 - 保险丝 2 (15) -S200- , 50A

1.2 - 保险丝 1 (15) -S199- , 40A

2 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9-

- 插头座 2
- 继电器序列号 (645)

3 - 插座继电器 -J807-

- 插头座 3
- 继电器序列号 (645)

4 - 接线端 15 供电继电器 -J329-

- 插头座 4
- 继电器序列号 (645)

5 - 水平高度调节系统压缩机继电器 -J403-

- 插头座 5
- 继电器序列号 (644)
- 仅用于带有水平高度调节系统的汽车


6.1.1 - 可加热后窗玻璃保险丝 -S41- , 40A

6.1.2 - 水平高度调节系统保险丝 -S110- , 40A

- 仅用于带有水平高度调节系统的汽车

6.2 - 未占用

行李箱内右侧的继电器 (自 2017 年 8 月起)



1.1 - 保险丝 2 (15) -S200- , 50A

1.2 - 保险丝 1 (15) -S199- , 40A

2 - 水平高度调节系统压缩机继电器 -J403-

- ☐ 插头座 2
- ☐ 继电器序列号 (644)
- ☐ 仅用于带有水平高度调节系统的汽车

- 制动助力器继电器 -J569-

- ☐ 插头座 2
- ☐ 继电器序列号 (644)
- ☐ 用于带混合动力驱动的汽车

3 - 可加热后窗玻璃继电器 -J9-

- ☐ 插头座 3
- ☐ 继电器序列号 (645)

4.1 - 冷却液泵继电器 -J235-

- ☐ 插头座 4.1
- ☐ 继电器序列号 (646)
- ☐ 用于带混合动力驱动的汽车

4.2 - 循环泵继电器 -J160-

- 插头座 4.2
- 继电器序列号 (646)
- 用于带混合动力驱动的汽车

5 - 接线端 15 供电继电器 -J329-

- 插头座 5
- 继电器序列号 (645)

6.1.1 - 可加热后窗玻璃保险丝 -S41- , 40A**6.1.2 - 水平高度调节系统保险丝 -S110- , 40A**

- 仅用于带有水平高度调节系统的汽车

6.2 - 插座继电器 -J807-

- 插头座 6.2
- 继电器序列号 (646)