

307-01B 自动变速器 - 6速自动变速器 6F55**2015 - 2016 Taurus**

一般步骤

变速器识别

检查

1.
 - 使用扫描工具，从工具箱图标选择动力总成、变速器和变速器特性/电磁国际化域名 (IDN)，并按照扫描工具上显示指令。变速器特征/电磁 IDN 屏显示电磁阀体标识信息：
 - 电磁阀体标识是一个 7 位的数字
 - 电磁阀体策略号是一个 13 位的数字。如果电磁阀体策略号不可用，该模块包含部分变速器电磁阀体策略号。这是由于完成可编程参数时损坏或丢失文件造成。


注意：

- 原始电磁阀体的服务标签
2. 注意： 13 位的电磁阀体策略号仅包含数字。不使用字母。

注意：

- 比较位于变速器顶部的电磁阀体原有服务标签和电磁阀体标识以及策略号（如果可用）。

1. 13 位数的电磁阀体策略号
2. 7 位数的电磁阀体标识




注意：

- 更换电磁阀体的服务标签

3. 注意：

- 如果扫描工具上的电磁阀体标识和策略号与电磁阀体服务标签或更换标签相匹配，则电磁阀体标识和策略号对于本变速器正确，不需要下载电磁阀体策略号。如果电磁阀体服务标签或更换标签丢失或损坏，使得其不可读取或与扫描工具上的标识或策略号不相符，则拆除电磁阀体接头并查看电磁阀体接头上印刷的电磁阀体标识和策略号。如果无法读取，拆卸主控制器盖板。7 位数的标识和 13 位的策略号印在电磁阀体上。

1. 13 位数的电磁阀体策略号
2. 7 位数的电磁阀体标识



注意：


- 电磁阀体标识标签

4. 如果电磁阀体信息与模块信息不匹配，可能造成变速器损坏或操控性问题。

注意：

- 检查印在电磁阀体上的电磁阀体标识和策略号并与变速箱上的电磁阀体服务标签进行比较。如果印在电磁阀体上的电磁阀体标识和策略号与电磁阀体服务标签不匹配，或者印在电磁阀体上的电磁阀体标识和策略号与变速箱上的电磁阀体服务标签匹配，但与扫描工具上显示的电磁阀体标识和策略号不匹配，需要下载电磁阀体策略数据。

1. 13 位数的电磁阀体策略号
2. 7 位数的电磁阀体标识



版权 © 2016 Ford Motor Company

