

415-00B 信息和娱乐系统 - 一般信息 - 车辆配备: AM/FM/CD/SYNC/触摸屏/导航系统 一般步骤

2015 - 2016 Taurus

触屏校准

激活

1.  警告： 执行本节维修程序之前，参阅第**100-00**节一般信息中的健康与安全注意事项。如未遵循此说明，将引起严重的人身伤害。

参阅: [健康安全预防措施](#) (100-00 一般信息, 说明和操作).

注意： 按照诊断扫描工具提示或下面的步骤校准触摸屏。

2. 确保车辆电池完全充电，以避免无效的触摸屏。
3. 打开**ACM**。
4. 在无线电调谐器**AM/ FM** 模式下运行音频系统。
5. 按下出仓键，1秒内同时按下快进键直至进入测试后，即可同时松开两按键。
6. 此时音响进入自检模式，在音响自检期间或自检完毕后长按快退键即可直接进入屏幕校准界面。
7. 触摸并按住触摸点，因为它们在触摸屏（手写笔不是必须的）出现。
8. 如果将显示如下消息 - **New calibration settings have been measured. Press the Enter key to accept the new settings.**-（已测量了新的校准设置；请按输入键接受新的设置）。触摸屏幕上接受新的设置。
9. 清除所有的连续内存诊断故障代码（CMDTC）。

版权 © 2016 Ford Motor Company

