





[illegible]

20.0 遥控中控功能



PIN脚	信号	备注
1	W-line	lin总线通信
2	NC	
3	NC	
4	GND	地
5	B+	电源正
6	NC	
7	NC	
8	GND	地

[illegible]