

## P0565-速度控制开信号

查看完整的电路图， [请参见电路信息](#)。

### ┆ 当监测时：

打开点火开关。

### ┆ 设定条件：

传动系控制模块(PCM)检测到开/关控制开关卡死在开位置达到1分钟。

<b>可能原因</b>
速度控制开关开/关按钮机械上卡死了

操作前，一定要执行预诊断故障排除程序。 [\(参见28-故障码-基本诊断/动力控制\(PCM\) 模块-标准步骤\)](#)。

### 检查是否有激活的故障码

---

1. 打开点火开关。
2. 使用扫描工具，清除PCM DTC。
3. 至少试车2分钟。
4. 打开点火开关。
5. 使用专业故障诊断仪，读取PCMDTC。

### 此DTC是否返回？

是

- ┆ 根据维修信息更换速度控制开关。
- ┆ 执行动力传动系统验证试验-2.2L 柴油机 [\(参见28-故障码-基本诊断/动力控制\(PCM\) 模块-标准步骤\)](#)。

否

- ┆ 执行间歇性故障条件诊断步骤。 [\(参见28-故障码-基本诊断/动力控制\(PCM\) 模块-标准步骤\)](#)。