

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	01.70 - 1	
步骤编号:	01.70.001 - 15	时间: -
描述	水散热器 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	30/07/2013 - RELEASE 100	第一次发布
链接步骤		
01.70.001-02	水散热器-拆卸和重装	

01.70.001 15 水散热器

拆卸

1. 拆卸散热器。

01.70.001-水散热器-拆卸和重装

2. 松开固定空气管到散热器的4个螺钉。

www.car60.com



3. 用螺丝刀，拆卸2个固定夹，并脱开辅助散热器。





4. 用螺丝刀，拆卸2个固定夹，并脱开空调冷凝器。






5. 用螺丝刀，拆卸2个固定夹，并脱开散热器电子风扇。







重新安装

6. 按照拆卸程序的相反顺序，重新安装之前拆卸的所有零部件。

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	01.70 - 1	
步骤编号:	01.70.083 - 00	时间: 1.55 h
描述	带电风扇的管道 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	04/02/2015 - RELEASE 116	已查看 ✓
链接步骤		
01.41.004-00	左空气过滤器箱套件-拆卸/重装或更换	
01.41.003-00	整套过滤器外壳-拆卸/重装或更换	
08.20.001-02	电池-拆卸和重装	

01.70.083 00 带电风扇的管道

卸下

1. 断开蓄电池连接。


08.20.001-电池-拆卸和重装

2. 移除左右空气滤清器壳。

01.41.003-整套过滤器外壳-拆卸/重装或更换

01.41.004-左空气过滤器箱套件-拆卸/重装或更换


3. 断开电风扇接头。




4. 将负压空气管从其固定夹上释放。




5. 在接头 (1) 上施加轻微的压力并向上抽出送风口。




6. 拧下右侧散热器支座 (1) 的 2 个紧固螺栓并将其从原位抽出。左侧也进行同样的操作。



7. 拧下空气送风口的 2 个上螺栓和 2 个下螺栓。



8. 从固定夹 (1) 释放管子。



9. 极其小心地将送风口从车辆上原位移除。





重新组装

10. 按照与移除顺序相反的顺序重新组装。
 11. 在进行重新组装时确保送风口正确地插入相应的槽中。
-



12. 继续其余的安装步骤。

Ghibli [5039254 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT SOFT V6 2WD 330 HP AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	01.70 - 1	
步骤编号:	01.70.005 - 00	时间: 4.55 h
描述	整套电风扇 -	
有效性	05/10/2015 - RELEASE 125.2	
上次修改	21/04/2015 - RELEASE 119	第一次发布
链接步骤		
01.70.001-15	水散热器-更换	

01.70.005 00 整套电风扇

拆卸 - 重新组装

1. 参照以下步骤。

01.70.001-水散热器-更换