

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	01.00 - 1	
步骤编号:	01.00.004 - 00	时间: 3.40 h
描述	右侧发动机安装支架 -	
有效性	21/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
01.80.005-0	1.80.005 - 右侧排气催化转化器-拆卸/重装或更换	
01.81.004-0	1.81.004 - 右侧排气尾管-拆卸/重装或更换	
01.81.005-0	1.81.005 - 左侧排气尾管-拆卸/重装或更换	

右侧发动机安装支架

拆除框架

1. 将车辆放置在举升机上。
2. 拆卸两个排气尾管。

1.81.004 - 右侧排气尾管-拆卸/重装或更换

1.81.005 - 左侧排气尾管-拆卸/重装或更换


3. 拆卸右侧催化转化器。

1.80.005 - 右侧排气催化转化器-拆卸/重装或更换

4. 拧下加固螺钉，拆卸下端的发动机防护装置。



5. 拧下紧固螺钉和螺母(1)，拆卸隔热罩 (2)。



6. 拧下固定右侧发动机架和曲轴的四个螺钉。



7. 在发动机的下方安装一个液压支撑装置，确保操作安全。



8. 拧下把发动机架加固在橡胶衬套上的螺母。




9. 从底座上拆卸右侧发动机架。



重装


10. 重装发动机架时， 请注意其在框架上的定位
11. 用这种方法安装支架， 销轴(1) 会与支架孔(2)重叠。



12. 拧紧将发动机架固定在橡胶衬套上的螺母至扭矩为 120 Nm 。
13. 拧紧将发动机架固定在曲轴箱上的螺母至扭矩为 45 Nm 。



14. 拧上紧固隔热罩(2)的螺钉和螺母(1)。



15. 安装发动机下端的防护装置。



16. 安装右侧催化转化器。

1.80.005 - 右侧排气催化转化器-拆卸/重装或更换

17. 安装两个排气尾管。

1.81.004 - 右侧排气尾管-拆卸/重装或更换

1.81.005 - 左侧排气尾管-拆卸/重装或更换

18. 将车辆从举升机上卸下。

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	01.00 - 1	
步骤编号:	01.00.005 - 00	时间: 3.70 h
描述	左侧发动机安装支架 -	
有效性	21/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
01.80.006-0	1.80.006 - 左侧排气催化转化器-拆卸/重装或更换	
01.81.004-0	1.81.004 - 右侧排气尾管-拆卸/重装或更换	
01.81.005-0	1.81.005 - 左侧排气尾管-拆卸/重装或更换	

左侧发动机安装支架

拆卸

1. 将车辆放置在举升机上。
2. 拆卸两个排气尾管。

1.81.004 - 右侧排气尾管-拆卸/重装或更换

1.81.005 - 左侧排气尾管-拆卸/重装或更换


3. 拆卸左侧催化转化器。

1.80.006 - 左侧排气催化转化器-拆卸/重装或更换


4. 拧下紧固螺钉，拆卸下端的发动机防护装置。



5. 拧下紧固螺钉和螺母(1)，拆卸隔热罩(2)。



6. 拧下将左侧发动机架固定在曲轴上的四个螺钉。



7. 在发动机的下方安装一个液压支撑装置(1)，以确保操作安全。



8. 拧下将发动机架固定在橡胶衬套上的螺母。




9. 从底座上拆卸左侧发动机架。




重装

10. 重装发动机支架时，请注意是否正确对齐在框架上。
11. 用这种方法安装支架，销轴(1)，会与支架孔(2)重叠。



12. 拧紧将发动机架固定在橡胶衬套上的螺母至扭矩为 120 Nm 。

13. 拧紧将发动机架固定在曲轴箱上的螺母至扭矩为 45 Nm 。



14. 安装橡胶衬套隔热罩。

15. 安装发动机下端的防护装置。



16. 安装左侧催化转化器。

1.80.006 - 左侧排气催化转化器-拆卸/重装或更换

17. 拆卸两个排气尾管。

1.81.004 - 右侧排气尾管-拆卸/重装或更换

1.81.005 - 左侧排气尾管-拆卸/重装或更换

18. 将车辆从举升机上卸下。

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	01.00 - 1	
步骤编号:	01.00.006 - 00	时间: 3.60 h
描述	右侧发动机的固定橡胶衬套 -	
有效性	21/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
01.00.004-0	1.00.004 - 右侧发动机安装支架-拆卸/重装或更换	


右侧发动机固定橡胶衬套

拆卸

1. 将车辆放置在举升机上。
2. 拆卸右侧发动机架。


1.00.004 - 右侧发动机安装支架-拆卸/重装或更换

3. 拧下螺母(1)，， 拆除架子(2)， 拆除橡胶衬套(3)。



重装

4. 安装橡胶衬套(3)、支架(2)，拧紧紧固螺母(1)，并紧固至扭矩为50 Nm。



5. 安装右侧发动机架。

1.00.004 - 右侧发动机安装支架-拆卸/重装或更换

6. 将车辆从举升机上卸下。

GranTurismo [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4200 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	01.00 - 1	
步骤编号:	01.00.007 - 00	时间: 3.90 h
描述	左侧发动机的固定橡胶衬套 -	
有效性	21/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
01.00.005-0	1.00.005 - 左侧发动机安装支架-拆卸/重装或更换	


左侧发动机固定橡胶衬套

拆卸

1. 将车辆放置在举升机上。
2. 拆卸左侧发动机架。


1.00.005 - 左侧发动机安装支架-拆卸/重装或更换

3. 拧下螺母(1)， 拆除支架(2)， 拆除橡胶衬套(3)。



重新连接

4. 安装橡胶衬套(3)、支架(2)，拧紧紧固螺母(1)，并紧固至扭矩为50 Nm。



5. 安装左侧发动机架。

1.00.005 - 左侧发动机安装支架-拆卸/重装或更换

6. 将车辆从举升机上卸下。