

GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	-	
步骤编号:	08.50.010 - 00	时间: -
描述	仪表板时钟 -	
有效性	21/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布
链接步骤		
08.20.001-5	8.20.001 - 电池-自学元器件	

仪表板时钟

拆卸 - 重新安装

1. 断开电池的负极接线端子。
2. 拆卸通过压力而安装在仪表盘中心的内饰件。小心不要损坏紧固销轴。

 小心不要损坏通风管和表盘。



3. 拧下固定中央通风管-时钟组件的三个螺钉，然后从底座上卸下。



4. 拔出时钟的电气接头并拆下仪表盘组件。



5. 拧下螺钉并卸下仪表盘时钟。



6. 重新安装时，按照相反的顺序来完成上述操作

与电池的负极接线端子连接以后，必须完成以下的自学习循环过程，以确保某些相连的设备能再次确认该系统。

7. 参见以下章节：

8.

8.20.001 - 电池-自学元器件