

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	01.23 - 2	
步骤编号:	01.23.003 - 00	时间: 16.55 h
描述	左侧正时变速器 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	05/03/2015 - RELEASE 116	已查看 ✓
链接步骤		
01.24.023-	上部液压张紧器	
01.24.008-00	左侧正时传动链-拆卸/重装或更换	

01.23.003 00 左侧正时变速器

卸下



1. 移除上液压张紧器。

01.24.023-上部液压张紧器

2. 用一个合适的扳手拧松进气调节器螺丝 (1)。



3. 以箭头方向抬起左调速系统传动链条(2), 将调节器 (3) 从其原位移除。





重新组装

4. 按照与拆下的顺序相反的顺序重新组装。
5. 一定要更换垫片。



6. 将进气调节器定位，用手拧上螺丝 (1)。



7. 以箭头方向安装左调速系统传动链条。

01.24.008-左侧正时传动链-拆卸/重装或更换

8. 释放上液压张紧器。

01.24.023-上部液压张紧器

9. 用一个合适的扳手，以力矩**150 Nm** 拧紧进气调节器螺丝 (1)。

❗ 使用新螺丝。



❗ 在两个调节器都断开的情况下，在重新安装时，不要将进气调节器与排气调节器混淆。

10. 继续其余的安装步骤。

Quattroporte M156 [4022883 - 99999999]
2016 - CHINA
3.0 BT V6 4WD 410 HP AUTOMATIC 4WD



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	01.23 - 2	
步骤编号:	01.23.001 - 00	时间: 17.05 h
描述	左侧进气凸轮轴 -	
有效性	02/12/2015 - RELEASE 127	
上次修改	26/11/2014 - RELEASE 114	第一次发布
链接步骤		
01.23.003-00	左侧正时变速器-拆卸/重装或更换	
01.21.003-00	左侧汽缸护盖-拆卸/重装或更换	

01.23.001 00 左侧进气凸轮轴


卸下

1. 摘下左气缸头盖。

01.21.003-左侧汽缸护盖-拆卸/重装或更换

2. 拆下左进气调节器。

3. 将左气缸头所有盖子的固定螺丝 (1) 移除。




4. 极其小心地将右进气调速系统轴从其原位抽出。



重新组装

5. 按照与拆下的顺序相反的顺序重新组装。
6. 以力矩 **([8 - 12 Nm])** [靠近 6 Nm, 预扭力 + 30°] 将左气缸头所有盖子的固定螺丝 (1) 拧紧。



7. 继续其余的安装步骤。