

前线束(G4LC : KAPPA 1.4L MPI) (12)

CV20-12

E131 喷水器电机

维修配件号	1898002049AS
供应商配件号	MG641362-5
供应商配件名称	KET_090IWP_03F



1. B 搭铁(GE103) 3. Gr BCM (后喷水器开关信号)、
2. R BCM (前喷水器开关信号)、
组合开关(前喷水器电机开关电源) 组合开关
(后喷水器电机开关电源)

E134 前左轮速传感器

维修配件号	不可用
供应商配件号	HP288-02121
供应商配件名称	KUM_025WP_02F



1. L 前左信号:ABS/ESP控制模块 2. O 前左电源:ABS/ESP控制模块

E135 前右轮速传感器

维修配件号	不可用
供应商配件号	HP288-02121
供应商配件名称	KUM_025WP_02F



1. B 前右信号:ABS/ESP控制模块 2. W 前右电源:ABS/ESP控制模块

E136 空挡开关

维修配件号	1895902114AS
供应商配件号	PB625-02027
供应商配件名称	KUM_NMWP_02F



1. B 搭铁(GE104) 2. P/B ECM

E137 倒车灯开关(M/T)


维修配件号	不可用
供应商配件号	368261-2
供应商配件名称	AMP_EJWP_02F



1. Br 发动机室接线盒
(保险丝-倒车灯1) 2. G/B 倒车灯信号:
仪表盘、
音频/视频&导航控制器
后左/后右组合灯(内侧)

E138 点火锁止&离合器开关

维修配件号	不可用
供应商配件号	HK265-04021
供应商配件名称	KUM_080_04F



1. B 点火锁止开关:
搭铁(GE101) 3. O 点火锁止开关: ECM
2. B 离合器开关搭铁(GE104) 4. W 离合器开关: ECM