



2017 > G 1.4 MPI KAPPA > 车身电气系统 > 电铬室内后视镜 > 维修程序

检查

用下列程序检查ECM功能：


1. 将点火开关转至ON位置。
2. 覆盖前视传感器。
3. 用灯光照向后视传感器。
4. 只要后视传感器检测到光耀眼，ECM立即变暗。

如果日间进行此测试，覆盖前视传感器，ECM就应该变暗。

5. 当挂倒档时，ECM不应变暗。
当用灯光同时照射前视传感器和后视传感器时，ECM不应该变暗。


拆卸

1. 拆卸后视镜线束盖(A)，并分离室内后视镜连接器(B)。



2. 按箭头方向拉动拆卸室内后视镜(A)。

拆卸后视镜时，注意不要损坏固定支架(B)。



安装

1. 安装后视镜时注意不要损坏固定支架。
2. 重新连接连接器并拧紧螺钉后安装后视镜导线盖。