



## 说明

助手席安全气囊(PAB)安装在仪表板罩内,在正面碰撞事故中保护助手席乘员。SRSCM确定是否展开PAB以及展开PAB的时机。

即使使用专用检测仪,也不要测量安全气囊总成(气体发生器)电路的电阻。如果用检测仪测量电路电阻,可能引起安全气囊意外展开,导致人员受到严重伤害。