

符号含义

去除

◊-6 : 外侧

◊-M : 中央

◊-I : 内侧

◊- : 切割

⦿ : 隐藏焊点

设置


●-S : 点焊

●-P : 填焊

▬ : 搭接焊

●-A : 环氧胶黏剂

⦿ : 对接焊



符号含义

去除

◊-6 : 外侧

◊-M : 中央

◊-I : 内侧

◊- : 切割

⦿ : 隐藏焊点

设置


●-S : 点焊

●-P : 填焊


▬ : 搭接焊

●-A : 环氧胶黏剂

⦿ : 对接焊



C



D

