


线束连接(6)

CV90-6

FD11 驾驶席车门至底板线束连接


- 驾驶席车门线束

维修配件号	不可用
供应商配件号	2109340-2
供应商配件名称	AMP_G200010MP_30F_D00RSLD



- 底板线束


维修配件号	不可用
供应商配件号	2109335-2
供应商配件名称	AMP_G200010MP_30M_D00RSLD



FD21 助手席车门至底板线束连接

- 助手席车门线束

维修配件号	不可用
供应商配件号	2109340-2
供应商配件名称	AMP_G200010MP_30F_D00RSLD



- 底板线束

维修配件号	不可用
供应商配件号	2109335-2
供应商配件名称	AMP_G200010MP_30M_D00RSLD

