

说明

电机温度对电机动力输出影响很大。当电机过热时，嵌入永久磁铁(IPM)和定子线圈可能会变形，并影响其性能。为此，温度传感器内置在电机中，以根据其温度控制电机扭矩。