



规格

SPAS模块	电源	点火开关1
	工作电压	9V~16V
SPAS传感器(前/后)	传感器名称	4个(前), 4个(后)
	工作电压	9V~16V
	电源电流	0.5mA~5mA
	运转频率	51.2±0.6kHz
	检测范围	2m
	检测角度(水平)	75%
	检测角度(垂直)	45%
SPAS传感器(侧面)	传感器名称	2个(前左、前右)
	工作电压	9V~16V
	电源电流	0.5mA~5mA
	运转频率	51.2±0.6kHz
	检测范围	4m
	检测角度(水平)	45%
	检测角度(垂直)	45%

※扬声器内置于仪表盘内。