



座椅安全带

目录

注意事项	2	后排座椅安全带部件	4
辅助约束系统 (SRS) “安全气囊”和“安全带预 张紧器”的注意事项	2	3 点式后排中间座椅安全带	4
座椅安全带维修的注意事项	2	2 点式后排中间座椅安全带	5
发生碰撞之后	2	安全带检查	5
座椅安全带	3	发生碰撞之后	5
前排座椅安全带部件	3	安全带收紧器的车上检查	5

A
B
C

D

E

F

G

SB

I

J

K

L

M

注意事项

PFP:00001

辅助约束系统 (SRS) “安全气囊” 和 “安全带预张紧器”的注意事项

CHS00043

辅助约束系统如“安全气囊”和“安全带预张紧器”与前排座椅安全带同时使用，有助于减少车辆碰撞时驾驶员和前排乘客受伤的危险性或严重程度。关于安全维护该系统的信息，请参阅本手册的 SRS 部分和 SB 部分。

警告：

- 为避免 SRS 系统在安全气囊应该膨胀的碰撞中失效而增加人身伤亡的危险性，所有维修保养应由授权的东风 NISSAN 专营店进行。
- 保养不当，包括不正确的拆卸和安装 SRS，都可能导致本系统的意外启动而造成人身伤亡事故。关于螺旋电缆和安全气囊模块的拆卸方法，请参阅 SRS 部分。
- 除本手册中说明的操作外，请勿使用电气测试设备对 SRS 的任何电路进行测试。SRS 电路线束可通过黄色和 / 或橙色线束或线束接头来识别。

座椅安全带维修的注意事项

CHS00044

注意：

- 在拆下前排座椅安全带预张紧器总成之前，应先关闭点火开关，断开蓄电池电缆，并等待至少三分钟。
- 请勿使用电器测试设备对前排座椅安全带预张紧器进行检查。
- 请勿使用分解的扣环或座椅安全带总成。
- 如果系紧螺栓变形或磨损，请更换。
- 请勿润滑压舌和扣环。
- 如果座椅安全带总成的任何零件有问题，不要进行修理。直接更换整个座椅安全带总成。
- 如果安全带断裂、磨损或损坏，更换安全带总成。
- 当更换安全带总成时，使用原装的东风 NISSAN 座椅安全带总成。

发生碰撞之后

警告：

在发生任何撞击后，应检查所有座椅安全带总成，包括收缩器和其他金属零件。

若非安全带在轻微碰撞后没有损坏并且功能正常，本公司建议更换所有碰撞中使用过的安全带总成。否则可能在事故中造成严重的人身伤害。如果发现碰撞中未使用的安全带损坏或功能异常，也要更换。如发生导致气囊展开的正面碰撞，即便没有使用安全带，也应更换安全带预张紧器。

如果发生下列情况，请更换安全带总成（包括系紧螺栓）：

- 发生撞击时正在使用座椅安全带（撞击非常轻微并且座椅安全带、收紧器和扣环都没有出现损坏并且功能正常的情况除外）。
- 在事故中座椅安全带损坏。（即安全带破损，收紧器或导向器弯曲）。
- 在事故中座椅安全带固定点损坏。安装新的安全带总成之前，应先检查座椅安全带固定区域是否损坏或变形，必要时进行维修。
- 系紧螺栓变形或磨损。
- 如发生碰撞导致气囊展开，即便没有使用安全带，也应更换前排座椅安全带预张紧器。


座椅安全带

前排座椅安全带部件

PFP:86884

CHS00034

A
B
C
D
E
F
G

SB
I
J
K
L
M

PHIA1353E

- | | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. 调节器罩 | 2. 系紧螺栓 | 3. 肩部固定器 |
| 4. 腰部安全带预张紧器接头 | 5. 腰部安全带预张紧器 | 6. 外固定器盖 |
| 7. 外固定器 | 8. 安全带预张紧器接头 | 9. 预张紧安全带收紧器 |
| 10. 螺栓 | 11. 座椅安全带调节器 | |
- A: 驾驶员侧 B: 乘客侧


注意:

维修 SRS 系统前, 应先关闭点火开关, 断开蓄电池电缆, 并等待至少 3 分钟。

后排座椅安全带部件

3 点式后排中间座椅安全带


CHS00035



- | | | |
|---------------|---------------|------------|
| 1. 系紧螺栓 | 2. 外固定器 | 3. 内固定器 |
| 4. 隔热装置 | 5. 安全带收紧器 | 6. 中间安全带压舌 |
| 7. 外安全带扣环 (右) | 8. 外安全带扣环 (左) | 9. 中间安全带扣环 |

PHIA1322J

2 点式后排中间座椅安全带



1. 系紧螺栓
4. 安全带收紧器
7. 外安全带扣环 (左)
2. 外固定器
5. 中间安全带压舌
8. 中间安全带扣环
3. 隔热装置
6. 外安全带扣环 (右)

PHIA1321J

安全带检查

发生碰撞之后

CHS0004I

警告:

在发生任何撞击后, 应检查所有座椅安全带总成, 包括收缩器和其他金属零件。

若非安全带在轻微碰撞后没有损坏并且功能正常, 本公司建议更换所有碰撞中使用过的安全带总成。否则可能在事故中造成严重的人身伤害。如果发现碰撞中未使用的安全带损坏或功能异常, 也要更换。如发生导致气囊展开的正面碰撞, 即便没有使用安全带, 也应更换安全带预张紧器。

安全带收紧器的车上检查

警告:

在安全、开阔、没有其他车辆和障碍物 (例如大而空旷的停车场) 的区域执行下列测试。路面必须是干燥的水泥路面。请勿在湿滑或砂砾路面以及公共道路和高速公路上进行下列测试。这会造成严重的事故和人身伤害。驾驶员和乘客必须做好收紧器没有锁紧的准备。

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
SB

座椅安全带
